

2011年8月24日

各位

アルバック機工株式会社

RoHS指令改正に伴う製品対応について

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、首題の件につきまして、下記の通りご報告申し上げます。

敬具

記

2006年7月1日より施行されたRoHS指令(2002/95/EC)に基づき、弊社の油回転真空ポンプについてRoHS対応品として取り扱いをしてまいりましたが、2011年7月20日に新指令(2011/65/EU)が施行された事により、一部の製品が一時的にRoHS未対応となることをお知らせ致します。

RoHS指令の除外項目の変更に伴って、一部の製品がRoHS対応から未対応へと変更になりました。すでに対象となる部品の材料を変更し、新指令に対応する準備を進めています。今回の新指令は公布から施行までの期間が短く、対応を間に合わせる事が出来ませんでした。関係各位には大変ご迷惑をお掛けしますが、諸事情ご賢察の上ご了承下さいます様お願い申し上げます。

<対象機種> 油回転真空ポンプ 6機種

型式：G-5 対応予定：無し（対応見送り）
型式：G-5DA 対応予定：2011年11月生産分
型式：G-10DA 対応予定：2011年11月生産分
型式：G-20DA 対応予定：2011年11月生産分
型式：G-50DA 対応予定：2011年11月生産分
型式：GLD-040 対応予定：2011年11月生産分

<対象機種> 排気装置 2機種

型式：VPC-050 対応予定：2011年11月生産分
型式：VPC-050A 対応予定：2011年11月生産分

<対象機種> 蒸着装置 2機種

型式：VPC-060 対応予定：2011年11月生産分
型式：VPC-060A 対応予定：2011年11月生産分

<RoHS適用除外項目>

【変更前】(2002/95/EC)

鉛青銅ベアリングシェル及びブッシュ中の鉛

【変更後】(2011/65/EU)

暖房、換気、空調、冷却機用のコンプレッサーに含まれる冷媒用ベアリングシェルとブッシュの鉛

対象機種につきましては、軸受け部材をBC6(青銅鑄物/鉛 4~6wt%)から、BC3(青銅鑄物/鉛 1wt%以下)に変更することでRoHS対応となる様進めてまいりますが、移行期間中、一時的にRoHS対応の除外項目から外れるためRoHS対応品ではなくなります。

尚、型式：G-5/油回転真空ポンプにつきましては、諸事情により軸受け部材の変更を見送ります。
このため、RoHS未対応品となりますのでご注意ください。

【製品に関するお問合せ先】

アルバック機工株式会社 環境・安全課 TEL：0983-42-1411（代）

以上